资质信息汇总表

标段（包）编号：24-CNCCC-FW-GK-8435/01

标段（包）名称：海油发展南海东部地区油田设施失效分析通用协议

投标人	序号	资质名称	资质编号
青岛钢研纳克检测防护技术有限公司	1	CNAS证书	L18212
青岛钢研纳克检测防护技术有限公司	2	CMA证书	221521342910
深圳市八六三新材料技术有限责任公司	1	中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 CNAS证书	注册号：CNAS L2756
深圳市八六三新材料技术有限责任公司	2	检验检测机构资质认定证书 CMA证书	证书号编号：201819011107
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司	1	中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认可证书）	CNAS L6089
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司	2	检验检测机构资质认定证书（CMA认定证书）	232717340914

业绩信息汇总表

标段（包）编号：24-CNCCC-FW-GK-8435/01

标段（包）名称：海油发展南海东部地区油田设施失效分析通用协议

投标人	序号	合同对方名称	签订日期	履约情况	标的物名称	标的物数量
青岛钢研纳克检测防护技术有限公司	1	宁夏煤业有限责任公司煤制油分公司	2020.6	顺利验收	净化合成厂酸水汽提和低温甲醇洗装置腐蚀机理分析	1
深圳市八六三新材料技术有限责任公司	4	中海油常州涂料化工研究院有限公司上海海铠防腐工程技术分公司	2023年6月	已完成	深圳地区2023年垢样、油田水分析及挂片清洗服务合同	46.60
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司	1	中海油能源发展股份有限公司上海环境工程技术分公司	2020.08.21	已完结	深圳油田腐蚀研究评价	37.860304
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司	2	中海油常州涂料化工研究院有限公司上海海铠防腐工程技术分公司	2021.05.24	已完结	常州院腐蚀检测技术支持服务单向协议	18.83514
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司	3	中国石油化工股份有限公司西南油气	2022.11.26	已完结	元坝气田酸气管道腐蚀机理分析及腐	61.48

室股份有限 公司		分公司采气二厂			蚀增长模型预测项 目	
西安摩尔石 油工程实验 室股份有限 公司	4	宝鸡石油钢管有限 责任公司连续油管 分公司	2023.05.01	已完结	连续油管断裂失效 分析	6.1056
西安摩尔石 油工程实验 室股份有限 公司	5	中海油常州涂料化 工研究院有限公司 上海海铠防腐工程 技术分公司	2023.10.12	已完结	常州院南海地区防 腐、油田设施失效 分析服务专有协议	98.68176